



LuK Nr: 330 0098 100 – 295mm TZFA 22.3 x 25.8x 15 Bulletin 988 1000 740

JOHN DEERE – 40, 50 & 55 Series**

Info:	330 0098 10 replaces / ersetzt / remplace / sustituye a / sostituisce 328 0167 26
GB	The new disc is of increased diameter. Please ensure that flywheel is machined to a flat face and to a pot depth of 21.6 ± 0.25 mm.
D	Die neue Scheibe hat einen größeren Durchmesser. Die Reibfläche muss plan abgedreht werden. Die Schwungradtiefe ist 21.6 ± 0.25 mm.
F	La nouvelle friction a un diamètre plus important. Veuillez vous assurer que la surface du volant-moteur est plane et que sa profondeur est de 21.6 ± 0.25 mm.
E	El disco nuevo es de mayor diámetro. Por favor, compruebe que el volante-motor haya sido mecanizado en una superficie plana y a una profundidad de 21.6 ± 0.25 mm en la zona de fricción.
I	Il nuovo disco presenta un diametro maggiore. Controllare che la superficie del volano sia stata rettificata correttamente e ad una profondità di 21.6 ± 0.25 mm.

******For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

Flywheel
 Schwungrad
 Volant-moteur
 Volante-motor
 Volano

