

SERVICE - INFO



LuK Nr: 370 0084 10 – 262mm ZA 35 x 40 x 14


Bulletin 988 2001 550

CASE – JXU Series**

NEW HOLLAND – TL & TLA Series**

Info:	370 0084 10 Replaces / ersetzt / remplace / sustituye a / sostituisce 370 0017 10
(GB)	Please ensure that the flywheel is machined to the dimensions shown in the diagram below at point 1. New damper has increased diameter and depth.
(D)	Bitte sicherstellen, dass das Schwungrad auf die in der Zeichnung unten in Punkt 1 angegebenen Maße gefräßt wird. Der neue Dämpfer hat einen größeren Durchmesser und größere Tiefe.
(F)	Veuillez vous assurer que le volant-moteur est usiné selon les dimensions indiquées sur le diagramme ci-dessous au point 1. Le nouvel amortisseur a un diamètre et une profondeur augmentés.
(E)	Asegúrese de que el volante se fabrique según las dimensiones que aparecen en el siguiente diagrama, en el punto 1. El nuevo amortiguador tiene un diámetro y una profundidad aumentados.
(I)	Assicurarsi che il volano sia realizzato alle dimensioni indicate nel diagramma sottostante, punto 1. Il diametro e la profondità del nuovo smorzatore sono maggiori.

For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK



370 0084 10



Issue Level 2

LuK Aftermarket Service UK Ltd.
 Holme Lacy Road, Rotherwas
 HR2 6LA Hereford · The United Kingdom
 Phone: +44 1432 264264 · Fax +44 1432 275146
 e-mail: LuK-AS.uk.pm@schaeffler.com
A Member of the Schaeffler Group

