



LuK Nr: 333 0055 13 – 330mm TDCA 26.7 x 30 x 16 Bulletin 988 2000 240

RENAULT**

Info:	Flywheel Modification / Schwungradänderung / Modification du volant-moteur / Modificar el Volante-motor / Modifica volano
GB	Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 187 ± 0.3 mm and a depth of 5 ± 0.5 mm to avoid rivets contacting flywheel.
D	Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von 187 ± 0.3 mm und eine Tiefe von 5 ± 0.5 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen.
F	Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de 187 ± 0.3 mm et une profondeur de 5 ± 0.5 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.
E	Rectifique el hueco interior del volante motor con un diámetro de 187 ± 0.3 mm y una profundidad de 5 ± 0.5 mm, con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.
I	Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di 187 ± 0.3 mm e una profondità di 5 ± 0.5 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.
LuK Repset:	633 1391 09 = 233 0026 10 [333 0066 10] + 333 0055 13

******For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

**Flywheel
Schwungrad
Volant-moteur
Volante-motor
Volano**

