


FEROBIDE


Spawanie materiału Ferobide

- ▶ Spróbuj rozpocząć spawanie z tyłu płytek Ferobide, aby zabezpieczyć spawy przed zużyciem. Można to osiągnąć poprzez jedną z poniższych czynności wykonywanych w stali podstawowej:
 - ▶ Fazowanie
 - ▶ Wycinanie otworów



Spawanie materiału Ferobide

Otwory w zębach głębosza



Otwory w części pługa

