




LuK Nr: 335 0186 10 – 350mm TDCA 36.5 x 41 x 24

Bulletin 988 2002 560

AGCO ALLIS / DEUTZ / SAME**

Info:	FLYWHEEL INFORMATION / SCHWUNGRADINFORMATION / INFORMATIONS SUR LE VOLANT-MOTEUR / INFORMACIÓN DEL VOLANTE / INFORMAZIONI VOLANO
(GB)	Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 204 ± 0.3 mm and a depth of 4 ± 0.3 mm to avoid rivets contacting flywheel.
(D)	Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von $204 \pm 0,3$ mm und eine Tiefe von 4 ± 0.3 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen.
(F)	Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de $204 \pm 0,3$ mm et une profondeur de 4 ± 0.3 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.
(E)	Rectifique el hueco interior del volante motor con un diámetro de $204 \pm 0,3$ mm y una profundidad de 4 ± 0.3 mm con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.
(I)	Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di $204 \pm 0,3$ mm e una profondità di 4 ± 0.3 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.
LuK Repset:	635 3045 09 = 135 0241 10 + 335 0186 10

For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK



Issue Level 1