



LuK Nr: 631 0314 09 – 310/310mm XGW6 & 310mm TDCA 41 x 45 x 21

Bulletin 988 2000 700

DEUTZ**

Info:	FLYWHEEL INFORMATION / SCHWUNGRADINFORMATION / INFORMATIONS SUR LE VOLANT-MOTEUR / INFORMACIÓN DEL VOLANTE / INFORMAZIONI VOLANO
(GB)	Please ensure that the clutches location step of 3mm depth and location diameter of $360 \pm 0.1\text{mm}$ are maintained when flywheel is re-machined.
(D)	Die Einbautiefe von 3 mm und der Zentrierdurchmesser von $360 \pm 0.1 \text{ mm}$ müssen bei der Bearbeitung des Schwungrades beibehalten werden.
(F)	Veillez à ce que l'épaulement de montage de 3 mm de profondeur et le diamètre de l'épaulement de montage de $360 \pm 0.1 \text{ mm}$ soient conservés lorsque le volant-moteur est rectifié.
(E)	Por favor, asegúrese de que la distancia relativa de la zona de fricción del embrague se mantiene a 3 mm de profundidad y el diámetro de fricción a $360 \pm 0.1 \text{ mm}$ cuando la el volante es re-mecanizado.
(I)	Accertarsi che il gradino della sede delle frizioni venga mantenuto ad una profondità di 3 mm e il diametro della sede rimanga a $360 \pm 0.1 \text{ mm}$ quando il volano viene nuovamente rettificato.
LuK Repset:	631 0314 09 = 231 0039 10 [331 0117 10] + 331 0117 10

****** For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

