



Przyrząd do pobierania próbek siana
Пробовідбірник сіна | Раšару мегініу ємікліс
Sööda proovivõtuvahend
Lopbarības paraugu savācējs



- PL** Instrukcja obsługi | 2
- UK** Інструкції з експлуатації | 4
- LT** Naudojimo instrukcija | 6
- ET** Kasutusjuhend | 8
- LV** Lietošanas pamācība | 10

Przyrząd do pobierania próbek siana Wile


Dziękujemy za zakup produktu marki Wile.

Latwy w obsłudze przyrząd do pobierania próbek z bel słomy, siana, kiszzonek, słomy i sianokiszzonek. Urządzenie Wile przyspiesza i usprawnia próbkowanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania przyrządu należy się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania, elementy urządzenia

1. Przyrząd do pobierania próbek siana i jego elementy




- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1. Króciec do mocowania w wiertarce | 3. Rurka | 5. Osłona ostrza |
| 2. Pojemnik na próbki | 4. Ostrze | 6. Pręcik do wypychania próbki |

2. Elementy eksploatacyjne

- Pasek gumowy, 3 szt.
- Woreczek na próbki, 3 szt

3. Instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do użycia z mocną wiertarką akumulatorową. Zalecany minimalny moment obrotowy generowany przez wykorzystywaną do tego celu wiertarkę wynosi 50 Nm. Stosowanie wiertarek niższej mocy grozi przeciążeniem silnika i jego uszkodzeniem, ponadto słabsza moc może oznaczać, że nie da się sprawnie korzystać z urządzenia do pobierania próbek. Minimalna średnica uchwytu wiertarki to 10 mm. **Nie korzystać z udaru, o ile wiertarka posiada tę funkcję.** Przy korzystaniu z urządzenia nie ubierać luźnych ubrań. Zwracać uwagę, by w obracającą się rurkę nie wkręciły się na przykład włosy. Ostrze jest bardzo ostre – uwaga na palce (zwłaszcza przy przeciskaniu rurki sztyftem). Podczas operacji próbkowania rurka może się bardzo mocno nagrzewać. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych i ochrony słuchu.

Pobieranie próbek paszy – jak zagwarantować reprezentatywność próbki.

- Próbki pobierać w kilku miejscach i z różnej głębokości.
- Można ewentualnie oddzielnie pobierać próbki przypowierzchniowe i próbki głębokie.
 - **Próbkowanie powierzchniowe:** Nawiercić otwór do głębokości około połowy długości urządzenia. Pobrać próbkę do woreczka.
 - **Próbkowanie głębokie:** W tym samym miejscu nawiercić otwór do pełnej długości rurki urządzenia. Pobrać próbkę do drugiego woreczka.

- Przed pobraniem zasadniczej próbki nawiercić jeden dodatkowy otwór. Usunąć nagromadzony w rurce materiał. Pozwala to pozbyć się pozostałości wcześniej pobieranych próbek z wewnętrznej ścianki rurki.
- Rurka może się bardzo nagrzewać wskutek wysokich obrotów wiertarki. W rezultacie może dochodzić do przesuszania próbek.

Zabezpieczenie próbek przed zepsuciem

- Woreczek przechowuj w chłodnym miejscu, chronionym przed słońcem.
- Nie przenoś próbki i nie manipuluj przy niej bez ewidentnej konieczności.
- Po pobraniu próbki zamykaj woreczek hermetycznie.

Bele zafoliowane

Po pobraniu próbki oznaczyć miejsce nawiertu na przykład taśmą gospodarczą.

Obsługa

- Osadzić urządzenie w uchwyt wiertarski.
- Nałożyć woreczek na stalowy kubeczek do próbek, korzystać z gumowego paska.
- Zdjąć osłonę z ostrza.
- Przyłożyć końcówkę urządzenia w miejscu, z którego ma nastąpić pobranie próbki. Ostrożnie trzymać wiertarkę i woreczek na próbki.
- Przy dociskaniu urządzenia wykorzystywać masę ciała. Dociskać wiertarkę, unikać dociskania pojemnika na próbki. Pojemnik służy tylko pomocniczo.
- Dociskać do bala równomiernie i prostopadle do jego powierzchni. Nie szarpać, nie wykonywać gwałtownych ruchów.
- Po nawierceniu próbki wypchnąć materiał z rurki do woreczka sztyfcikiem.
- Ilość materiału w próbce zależy od gęstości beli i głębokości próbkowania, do jakiej można dojść jednym odwiertem. Jeżeli chcemy otrzymać większą liczbę próbek z danego bala, konieczne może być wykonanie większej liczby nawierć.
- Gdy ilość materiału w woreczku na próbki jest odpowiednia, należy zdjąć woreczek z kubka, a następnie starannie go zamknąć.
- Woreczek odpowiednio oznaczyć. Przechowywać w chłodnym, chronionym przez słońcem miejscu.

Czyszczenie

Po pobraniu próbek elementy urządzenia należy dokładnie umyć wilgotną ściereczką. Osuszyć je. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu.

Warunki gwarancji

Produkt jest objęty roczną gwarancją na materiał i błędy produkcyjne. Okres gwarancyjny trwa 12 miesięcy od dnia zakupu. Wadliwy produkt do producenta lub sprzedawcy przekazuje klient. Należy też podać opis wady, swoje dane do kontaktu oraz przedłożyć kopię dowodu sprzedaży z datą zakupu. Producent w jak najkrótszym czasie naprawia wadliwy produkt lub wymienia go na nowy. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona maksymalnie do ceny zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieostrożnego posługiwania się urządzeniem, korzystania z niego w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub powstałe w następstwie napraw wykonywanych przez stronę inną niż producent. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikowych, będących pośrednim lub bezpośrednim następstwem użytkowania urządzenia lub niemożności korzystania z niego.


Пробовідбірник сіна Wile

Дякуємо за вибір виробу Wile!

Пробовідбірник призначений для простого і легкого відбору проб із тюків соломи, сіна, сінажу та грубих кормів. Пробовідбірник Wile забезпечує швидкий і чистий відбір проб. Уважно ознайомтеся з інструкцією перш ніж почати користуватися пробовідбірником.

Вміст упаковки. Деталі пробовідбірника сіна.

1. Пробовідбірник сіна і його деталі




- | | | |
|-------------------|---------|------------------------------|
| 1. Фіксатор дреля | 3. Зонд | 5. Захисний елемент для леза |
| 2. Чаша для проби | 4. Лезо | 6. Шомпол |

2. Аксесуари

- Резинова стрічка, 3 шт.
- Пакет для проб, 3 шт.

3. Інструкції з експлуатації



На що треба звернути увагу перед використанням

Пробовідбірник призначений для використання разом із дрилем, що працює від акумулятора. Рекомендований крутний момент становить 50 Нм. При використанні дреля низької потужності, мотор дреля може бути пошкоджений через перевантаження, а крутного моменту може бути недостатньо для забезпечення належного функціонування пробовідбірника. Розмір затискового патрону дреля має становити щонайменше 10 мм. **Якщо дріль має функцію удару, не використовуйте його.** Уникайте носіння вільного і звисаючого одягу під час експлуатації пробовідбірника. Крім того, уникайте потрапляння, наприклад, вашого волосся у зонд, коли він обертається. Лезо дуже гостре, тому уважно слідкуйте за пальцями, зокрема, при використанні шомпола. Пробовідбірний зонд може бути дуже гарячим під час свердління. Рекомендуємо використовувати захисні окуляри та засоби захисту органів слуху.

Відбір проб грубих кормів – як запевнитися в тому, що була взята репрезентативна проба.

- Візьміть пробу із різних місць і на різній глибині.
- За бажанням можна окремо взяти пробу із поверхні та пробу із глибини.
 - **Як взяти пробу із поверхні:** Введіть дріль у тюк приблизно на половину довжини пробовідбірника. Протохвнїть пробу в пакет.
 - **Як взяти пробу із глибини:** Введіть дріль у тюк через той же самий отвір на повну довжину зонда. Протохвнїть пробу в інший пакет.

- Перед взяттям фактичної проби необхідно просвердлити один додатковий отвір. Видаліть пробу із зонда. У такий спосіб можна видаляти будь-які попередні залишки із внутрішньої поверхні зонда.
- Сильні оберти дреля можуть спричинити надмірне нагрівання зонда, що може висушити пробу.

Уникайте забруднення проби

- Зберігайте пакет у прохолодному місці, захищеному від сонячних променів.
- Не здійснюйте із пробую зайвих маніпуляцій без нагальної потреби.
- Після відбору проби герметизуйте пакет, щоб перекрити доступ повітря.

Тюки, що упаковані у пластик

Після взяття проби закрийте отвір, наприклад, за допомогою сільськогосподарської стрічки.

Використання

- Під'єднайте пробовідбірник до дреля.
- Причепіть пакет для проби до чаші для проби за допомогою резинової стрічки.
- Зніміть захисний елемент для леза.
- Розташуйте наконечник пробовідбірника навпроти тюка у точці відбору проби. Міцно тримайте дріль і чашу для проби.
- Масою свого тіла штовхайте пробовідбірник глибше в об'єкт, в який вводиться дріль. Прикладайте тиск дреля до пробовідбірника, але уникайте прикладання тиску до чаші для проби. Використовуйте чашу для проби лише для підтримування пробовідбірника.
- Штовхайте плавно і прямо у напрямку тюка. Уникайте «постукування» і швидких поштовхів.
- Після взяття проби за допомогою дреля проштовхніть пробу в пакет за допомогою шомпола.
- Щільність тюка і глибина взяття проби впливають на кількість проби, що може бути отримана за одне свердління. Може знадобитися взяти декілька проб із тюка, щоб отримати необхідну кількість проби.
- Після того, як в пакет для проб була завантажена достатня кількість проби, зніміть пакет із чаші для проби й обережно її закрийте.
- Зробіть необхідні позначки на пакеті. Зберігайте пакет у прохолодному місці, захищеному від сонячних променів.

Очищення

Після використання необхідно обережно очистити деталі пробовідбірника за допомогою зволоженого рушника. Висушіть деталі. Зберігайте пробовідбірник у сухому місці.

Гарантійні умови

Виріб має гарантію один рік, яка розповсюджується на дефекти матеріалу та виробництва. Гарантія дійсна протягом 12 місяців від дати купівлі. Споживач має повернути виріб із дефектом виробнику або продавцю. Разом із ним має бути наданий опис дефекту, контактна інформація і копія товарного чеку, на якому зазначена дата купівлі. Виробник полагоди́ть виріб із дефектом або замінить його на новий виріб якомога швидше. Максимальна відповідальність виробника обмежується закупівельною ціною виробу. Виробник не несе відповідальність за пошкодження, що виникли в результаті необережного поводження, неправильної експлуатації або ремонту, здійсненого третьою стороною. Гарантія не розповсюджується на будь-які вторинні збитки, які прямим або непрямим чином були спричинені експлуатацією виробу або тим фактом, що він не міг використовуватися.

Wile Lopbarības paraugu savācējs


Paldies, ka izvēlējāties Wile produktu!

Šis paraugu savācējs nodrošina ērtu, ātru un tīru paraugu noņemšanu no salmu, siena, skābsiena un skābbarības rituļiem.

Pirms paraugu savācēja izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.

Iepakojuma saturs. Lopbarības paraugu savācēja daļas.

1. Lopbarības paraugu savācējs un tā detaļas



1. Urbjmašīnas
piestiprināšanas vieta
2. Parauga trauks


3. Caurule
4. Asmens

5. Asmens aizsargvāciņš
6. Tīrīšanas stienis

2. Piederumi

- Gumija, 3 gab.
- Paraugu maisiņš, 3 gab.

3. Lietošanas pamācība



Kas jāzina pirms lopbarības paraugu savācēja izmantošanas

Lopbarības paraugu savācēju ir paredzēts izmantot kopā ar jaudīgu akumulatora urbjmašīnu.

Ieteicams vismaz 50 Nm griezes moments. Ja tiks izmantota mazākas jaudas akumulatora urbjmašīna, pārslodzes rezultātā motors var sabojāties un griezes moments var būt nepietiekams vienmērīgai parauga noņemšanai. Jāizmanto vismaz 10 mm urbja patrona. **Ja urbjmašīnai ir triecienu funkcija, lūdzam to neizmantot.**

Strādājot ar šo instrumentu, nevalkāt platu un plandošu apģērbu. Pasargāt matus no iekļūšanas rotējošā caurulē. Tā kā asmens ir ļoti ass, jāuzmanās un jāasargā pirksti, īpaši tīrīšanas stieņa izmantošanas laikā. Darba laikā lopbarības paraugu savācēja caurule var ļoti sakarst. Ieteicams lietot aizsargbrilles un ausu aizsargus.

Lopbarības parauga ņemšana – kā pareizi paņemt paraugu.

- Izvēlēties vairākas paraugu noņemšanas vietas un dažādus dziļumus.
- Ja vēlas, var paņemt atsevišķi virsmas un dziļu paraugus.
 - **Virsmas parauga ņemšana:** Urbi iegremdē līdz apmēram pusei no paraugu savācēja garuma. Paraugu i evieto maisiņā.

- **Dziļa parauga ņemšana:** Turpina urbšanu tajā pašā vietā līdz pilnīgai caurules iegrimšanai. Paraugu ievieto otrā maisiņā.
- Pirms parauga ņemšanas izurbj vienu caurumu. Paraugu izņem no caurules. Tas ir nepieciešams, lai no caurules tiktu iztīrīti iepriekšējā parauga atlikumi, ja tādi tur būs palikuši.
- Urbja augstas frekvences rotācijas dēļ caurule var sakarst un var izraisīt mitruma līmeņa samazināšanos paraugā.

Nepieļaut parauga sabojāšanu

- Paraugu glabāt vēsā vietā, pasargājot no saules stariem.
- Izvairieties no nevajadzīgām darbībām ar paraugu.
- Noņemto paraugu ieliek maisiņā un hermētiski noslēdz.

Plēvē ietīti rituļi

Pēc parauga noņemšanas plēvē izdurto caurumu aizlīmē, piem., ar lauksaimniecības līmlenti.

Izmantošana

- Wile lopbarības paraugu savācēju pievienot akumulatora urbjmašīnai.
- Parauga maisiņu ar gumiju piestiprināt pie tērauda paraugu trauka.
- Noņemt asmens aizsargvāciņu.
- Ar paraugu savācēja galu piedurties rituļa virsmai. Stingri turēt akumulatora urbjmašīnu un paraugu trauku.
- Lai paraugu savācēju iespiestu dziļāk ritulī, izmantot sava ķermeņa svaru Uz paraugu savācēja spiež no akumulatora urbjmašīnas puses, nepieliekot spēku parauga traukam. Parauga trauku izmanto tikai paraugu savācēja pieturēšanai.
- Vienmērīgi un taisni iespiest instrumentu ritulī. Izvairīties no instrumenta straujas un nevienmērīgas grūšanas.
- Izurbto paraugu ar tīrīšanas stieni iebīdīt maisiņā.
- Parauga daudzumu vienā ņemšanas reizē ietekmē rituļa blīvums un urbuma dziļums. Lai iegūtu nepieciešamo paraugu daudzumu, var rasties nepieciešamība paņemt vairākus paraugus.
- Kad iegūts pietiekams paraugu daudzums, paraugu maisiņu noņemt no paraugu trauka un rūpīgi aiztaisīt.
- Uz maisiņa izdara vajadzīgās atzīmes. Maisiņu glabāt vietā, pasargājot no saules stariem.

Tīrīšana

Pēc paraugu savācēja izmantošanas visas detaļas rūpīgi notīrīt ar mitru drānu un ļaut nožūt.

Paraugu savācēju glabāt sausā vietā.

Garantijas noteikumi

Produktam ir dota viena gada garantija, kas sedz materiāla un ražošanas defektus. Garantija ir spēkā 12 mēnešus, sākot no iegādāšanās datuma.

Konstatējot produkta defektu, tas jānosūta ražotājam vai pārdevējam, pievienojot defekta aprakstu, kontaktinformāciju un pirkuma čeka kopiju, uz kuras redzams iegādāšanās datums.

Ražotājs bez kavēšanās novērsīs produkta defektus vai apmainīs to pret jaunu produktu.

Ražotāja garantijas atbildība ir ierobežota tikai ar mērinstrumenta pirkuma cenu. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nolaidīgas rīcības ar produktu, nepareizas lietošanas vai nepilnvarotu personu veiktu remontdarbu rezultātā. Turklāt garantija neattiecas uz netiešiem zaudējumiem, ko tieši vai netieši izraisījusi produktu lietošana vai fakts, ka to nevarēja lietot.

Wile Sööda proovivõtuvahend


Täname, et otsustasite Wile seadme kasuks!

Selle proovivõtuvahendiga saab hõlpsalt võtta proove öle-, heina-, kuivisilo- ja söödapallidest. Proovid saab kätte kiiresti ja puhtalt.

Enne proovivõtuvahendi kasutama hakkamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Pakendi sisu. Sööda proovivõtuvahendi osad.

1. Proovivõtuvahend ja selle osad



1. Trelli adapter

2. Proovitops

3. Toru

4. Lõiketera


5. Terakaitse

6. Puhastuspulk

2. Tarvikud

- Kummipael, 3 tk
- Proovikott, 3 tk

3. Kasutusjuhend



Info, mida on vaja teada enne sööda proovivõtuvahendi kasutamist

Sööda proovivõtuvahend on ette nähtud kasutamiseks koos võimsa akutrelliga. Soovitav pöördemoment on vähemalt 50 Nm. Kui kasutatakse väiksema võimsusega akutrelli, võib selle mootor ülekoormuse tõttu kahjustuda ja pöördemoment ei pruugi olla proovivõtuvahendi sujuvaks kasutamiseks piisav. Kasutatava trellipadrundi suurus peab olema vähemalt 10 mm.

Kui trellil on löögifunktsioon, siis ärge seda kasutage.

Ärge kandke selle seadmega töötades lahtiseid ja rippuvaid riideid. Hoolitsege ka selle eest, et juuksed ei satuks pöörlevasse torusse. Lõiketera on väga terav, seepärast olge oma sõrmedega ettevaatlik, eriti puhastuspulka kasutades. Proovivõtutoru võib töötamise ajal väga kuumaks minna. Soovitav on kanda kaitseprille ja kuulmiskaitsmeid.

Söödaproovi võtmine – kuidas võtta korralik, esinduslik proov.

- Võtke proove mitmest kohast ja erinevatest sügavustest.
- Soovi korral võite võtta pinnaproovi ja süvaproovi eraldi.
 - Pinnaproov võetakse nii: Puurige sügavuseni umbes pool proovivõtuvahendi pikkusest. Pange proov kotti.

- **Süvaproov võetakse nii:** Puurige samas augus edasi toru kogu pikkuses. Pange proov teise kotti.
- Enne proovi võtmist puurige üks lisaauk. Võtke proov torust välja. Sel moel eemaldate toru seest võimalikud eelmiste proovide jäägid.
- On oht, et trelli kõrged pöörded ajavad toru väga kuumaks, mis põhjustab proovide kuivatamist.

Vältige proovi rikkemist

- Hoidke kotti jahedas ja päikese eest kaitstuna.
- Vältige proovi tarbetut käitlemist.
- Kui proov on peale proovi võtmist kotis, siis sulgege kott õhukindlalt.

Kiletatud pallid

Pärast proovi võtmist katke auk nt silokile parandusteibiga kinni.

Kasutamine

- Ühendage sööda proovivõtuvahend akutrelliga.
- Kinnitage proovikott kummipaela abil terasest proovitopsi külge.
- Eemaldage terakaitse.
- Seadke proovivõtuvahendi ots vastu palli proovivõtukohta. Hoidke kindlalt kinni akutrellist ja proovitopsist.
- Kasutage oma keharaskust, et suruda proovivõtuvahendit sügavamale. Vajutage proovivõtuvahendile akutrellist ning hoiduge vajutamast proovitopsi. Kasutage proovitopsi üksnes proovivõtuvahendi teisaldamiseks.
- Vajutage pallile ühtlaselt ja otse. Vältige lõngutamist ja kiireid tõukeid.
- Pärast proovi väljapuurimist lükake proov puhastuspulga abil kotti.
- Palli tihedus ja proovivõtu sügavus määravad proovi koguse, mille saab ühe puurimisega. Et saada vajalik proovide kogus, võib olla vajalik võtta pallist mitu proovi.
- Kui proovikotis on proovi piisavalt, eemaldage kott proovitopsi küljest ja sulgege hoolikalt.
- Tehke kotile vajalikud märgised. Hoidke kotti jahedas kohas, kaitstuna päikese eest.

Puhastamine

Pärast proovivõtuvahendi kasutamist puhastage selle osad hoolikalt niiske lapiga. Kuivatage osad. Hoidke proovivõtuvahendit kuivas kohas.

Garantiitingimused

Seadmel on üheaastane garantii, mis katab materjali- ja tootmisdefektid. Garantii kehtib 12 kuud alates ostukuupäevast. Defektne seade tuleb saata tootjale või müüjale. Lisada tuleb vea kirjeldus, kontaktandmed ja ka ostutšeki koopia, millel on näidatud ostukuupäev. Tootja parandab defektse seadme või asendab selle uue seadmega nii kiiresti kui võimalik.

Tootja vastutus piirdub maksimaalselt seadme ostuhinnaga. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme hooletust käsitsemisest, väärist kasutamisest või volitamata isiku tehtud remondist. Garantii ei kata kaudseid kahjusid, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud seadme kasutamisest või sellest, et toodet polnud võimalik kasutada.


Pašarų mėginių ėmiklis „Wile“

Dėkojame, kad pasirinkote „Wile“ produktą!

Mėginių ėmiklis skirtas šiaudų ryšulių, šieno ryšulių, šienainio ryšulių ir pašarų ryšulių mėginiams paimti lengvai ir be pastangų. Mėginių ėmiklis „Wile“ užtikrina greitą ir švarų mėginių paėmimą. Prieš naudodami mėginių ėmiklį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Pakuotės turinys. Pašarų mėginių ėmiklio dalys.

1. Pašarų mėginių ėmiklis ir jo dalys




- | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Gręžtuvo tvirtinimo detalė | 3. Vamzdis | 5. Ašmenų apsauga |
| 2. Mėginių ėmimo indas | 4. Pjovimo ašmenys | 6. Valymo strypas |

2. Priedai

- Guminė juosta, 3 vnt.
- Mėginių maišelis, 3 vnt.

3. Naudojimo instrukcija



Informacija, kurią reikia žinoti prieš naudojant pašarų mėginių ėmiklį

Mėginių ėmiklis skirtas naudoti su galingu akumuliatoriniu gręžtuvu. Rekomenduojamas sukimo momentas yra ne mažesnis kaip 50 Nm. Naudojant mažesnio galingumo gręžtuvą, dėl perkrovos gali būti pažeistas gręžtuvo variklis, o sukimo momento gali nepakakti sklandžiam mėginių ėmiklio veikimui. Naudojamo gręžtuvo griebtuvo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. **Jei gręžtuvas turi smūgio funkciją, nenaudokite jos.**

Naudodami mėginių ėmiklį nedėvėkite laisvų ar kabančių drabužių. Pasirūpinkite, kad į besisukančią vamzdį neįsipainiotų, pavyzdžiui, jūsų plaukai. Pjovimo ašmenys yra itin aštrūs, būkite atsargūs su pirštais, ypač kai naudojate valymo strypą. Gręžiant mėginių ėmimo vamzdis gali labai įkaisti. Patariama naudoti apsauginius akinius ir klausos apsaugą.

Pašarų mėginių ėmimas – kaip užtikrinti, kad būtų paimtas reprezentatyvus mėginys?

- Mėginį paimkite iš kelių skirtingų vietų ir iš skirtingo gylio.
- Jei norite, galite atskirai paimti paviršinį ir giluminį mėginį.
 - **Kaip paimti paviršinį mėginį:** Gręžkite ryšulį maždaug iki pusės mėginių ėmiklio ilgio. Įstumkite mėginį į maišelį.

- **Kaip paimti giluminį mėginį:** Grežkite ryšulį per tą pačią skylę per visą vamzdžio ilgį. Mėginį įstumkite į kitą maišelį.
- Prieš imdami tikrąjį mėginį, išgrežkite vieną papildomą skylę. Išimkite mėginį iš vamzdžio. Tokiu būdu, nuo vidinio vamzdžio paviršiaus, pašalinsite ankstesnių mėginių likučius.
- Dėl didelių grežtuvo apsukimų vamzdis gali per daug įkaisti, todėl mėginys gali išdžiūti.

Neužterškite mėginio

- Maišelį laikykite vėsioje, nuo saulės apsaugotoje vietoje.
- Venkite nereikalingo mėginio tvarkymo.
- Paėmę mėginį maišelį sandariai uždarykite.

Į plastiką suvynioti ryšuliai

Paėmę mėginį, užtaisykite skylę, pavyzdžiui, lipnia juostele šienainio plėvelei.

Naudojimas

- Prijunkite mėginių ėmiklį prie grežtuvo.
- Mėginių maišelį gumine juosta pritvirtinkite prie plieninio mėginių ėmimo indo.
- Nuimkite ašmenų apsaugą.
- Mėginių ėmiklio antgalį pridėkite prie ryšulio mėginio ėmimo vietos. Tvirtai laikykite akumuliatorinį grežtuvą ir mėginių ėmimo indą.
- Savo kūno svoriu mėginių ėmiklį stumkite giliau į gręžiamą objektą. Grežtuvu spauskite mėginių ėmiklį, tačiau nespauskite mėginių ėmimo indo. Mėginių ėmimo indą naudokite tik mėginių ėmikliui prilaikyti.
- Stumkite tolygiai ir tiesiai į ryšulį. Venkite baksnojimo ir greitų stumtelėjimų.
- Paėmę mėginį grežtuvu, valymo strypu įstumkite mėginį į maišelį.
- Ryšulio tankis ir mėginio ėmimo gylis lemia mėginio kiekį, kurį galima gauti vieno gręžimo metu. Norint gauti reikiamą mėginio kiekį, iš ryšulio gali prireikti paimti kelis mėginius.
- Kai mėginių maišelyje yra pakankamas mėginio kiekis, išimkite maišelį iš mėginių ėmimo indo ir atsargiai jį uždarykite.
- Tinkamai pažymėkite maišelį. Laikykite maišelį vėsioje, nuo saulės apsaugotoje vietoje.

Valymas

Po naudojimo mėginių ėmiklio dalis kruopščiai nuvalykite drėgnu rankšluosčiu. Išdžiovinkite dalis. Mėginių ėmiklį laikykite sausoje vietoje.

Garantijos sąlygos

Produktui suteikiama vienerių metų garantija nuo medžiagų ir gamybos defektų. Garantija galioja 12 mėnesių nuo įsigijimo datos.

Klientas turi pristatyti sugedusį produktą gamintojui arba pardavėjui. Kartu reikia pateikti defekto aprašymą, kontaktinę informaciją ir pirkimo kvito kopiją, kurioje būtų nurodyta pirkimo data.

Sugedusį produktą gamintojas kuo greičiau suremontuos arba pakeis nauju.

Didžiausia gamintojo atsakomybė apsiriboja produkto įsigijimo kaina. Gamintojas neatsako už žalą,

atsiradusią dėl neatsargaus naudojimo, netinkamo naudojimo ar trečiosios šalies atlikto remonto.

Garantija netaikoma jokiems netiesioginiams nuostoliams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai atsirado dėl produkto naudojimo arba dėl to, kad jo nebuvo galima naudoti.



Jusslansuora 8, FI-04360
TUUSULA, FINLAND

info@farmcomp.fi
www.wile.fi

99209192