

Betrifft: Primo Bj. 2008 (Art. Nr. 13-2411-11, 13-2414-01, 13-2412-91 und 13-2413-81).

Eine zusätzliche Variante zur Reparatur eines defekten Kunststoffgewindes ist dieses M6 Reparatur-Satz mit Bundmuffen.



Art. Nr.: 1134-7786-01

Inhalt:

2 Stück M6 x 13 Bundmuffen mit Außensechskant und 2 Stück Schrauben M6 x 25

Achtung: Diese buchen sind ähnlich der bereits verbauten Buchsen im Chassis. Die verbauten Buchsen haben ein M8 Innengewinde!

Dieser Reparatursatz ist für die Reparatur der Montagepunkte Steuerseilrad links und rechts vorgesehen. (Siehe Bild)



Bohren Sie das Innengewinde im Chassis auf \varnothing 8,6 -8,7mm auf, und schrauben Sie die neuen Gewindemuffen bis zum Anschlag in das Chassis. Montieren Sie die Steuerräder mit den mitgelieferten M6x25 Gewindeschrauben.

