

TECHNISCHE SERVICE INFORMATIE 01-0103

Datum: 31.03.2008

Merk: Vicon/ Deutz Fahr

Modellen: Trommel maaiers zonder kneuzer

Mach.ID: Diverse

Betreft: Wijziging van meshouders.

Beschrijving: -

Onderdeelnr.: Zie details op volgende pagina.

Modificatiekitnr. voor KWMS:
n.v.t.

Beschikbaarheid: per direct.

**Overeengekomen onderdelen,
arbeid en garantie voor
modificatie:**

n.v.t.



Wijziging van meshouders

Geachte zakenpartner,

Hierbij willen we u informeren over een wijziging in onze meshouders. De vorm van de meshouder en de messleutel zijn gewijzigd. Dit is gedaan om het wisselen van de messen te vergemakkelijken.

De wijziging is voor drie meshouder geldig. Vanaf een bepaalde datum zullen de oude meshouders niet meer beschikbaar zijn en de nieuwe type meshouders zullen geleverd worden. Let op dat ook een nieuwe messleutel besteld wordt. De oude messleutel zal beschikbaar blijven. Zie de montage instructie op de volgende pagina voor de onderdelen nummers.

Deze wijzigingen zijn op de maaiers doorgevoerd vanaf Machine ID:

CM 188 / KM3.18

ST024858 geproduceerd Jan 2008

CM 269 / KM 4.27

TG002500 geproduceerd Jan 2008

CM 299 / KM 4.29

LD001195 geproduceerd Feb 2007

CM 909 / KM 4.90

RF000315 geproduceerd Sep 2007


CM 271F / KM 4.27FS

TF015100 geproduceerd Dec 2007

CM 296F / KM 4.29FS

LF004550 geproduceerd Feb 2008

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Kverneland Group Geldrop B.V.



Vinestor



Kverneland

ACCORD

RAU

taarup





GREGOIRE



BOBARD

TECHNICAL SERVICE INFORMATION



OUD / ALT / OLD / ANTERIEUR		NIEUW / NEU / NEW / NOUVEAU	
	VGPZ0250K0		VGTF0288K0
	VGLF03K0		VGLF0242K0
	VGTF012K0		VGLF0238K0
	VGTF038K0		VGLF0237K0
	VGCM059K0		

NL: ATTENTIE: **Zie ook TSI01-0103!!**
Vernieuw altijd alle meshouders per trommel! Zorg dat alle meshouders op een mesplaat hetzelfde onderdeelnummer hebben! Dit ter voorkoming van onbalans!

EN: ATTENTION: **See also TSI01-0103!!**
Always exchange all blades per drum! Ensure the blade holders of a drum skirt have the same part number! This in order to avoid imbalance!

DE: ACHTUNG: **Sehe auch TSI01-0103!!**
Immer alle Klingenhälter einer Trommel gleichzeitig wechseln! Darauf achten, dass alle Klingenhälter eines Mähellers die gleiche Teilenummer haben! Dieses ist unbedingt erforderlich, damit Unwucht vermieden wird!

FR: ATTENTION: **Voir aussi TSI01-0103!!**
Toujours remplacer tout les porte-couteaux par tambour! S'assurer que tous les porte-couteaux montés sur un disque porte-couteaux portent la meme reference!

ES: ATENCION: **Vea también TSI01-0103!!**
¡Siempre reemplazar todos portacuchillas de un tambor! ¡Asegurar que los portacuchillas de un disco portacuchillas tengan igual núm. de pieza! ¡Esto es menester para prevenir un desequilibrio!

MONTAGE INSTRUCTIE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ZUSAMMENBAU-ANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BENAMING: MESHOUDEURS
Legal owner: 

TEK. No.: 1
VGM0207
GET.: T.P. d.d.: 17-07-07
GEK.: Beheer d.d.: 19-10-07

